Приложение к свидетельству № ____об утверждении типа средств измерений

Руководитель ГУИ СИ ФГУП ВНИИМ ИМ ДИ Менделеева»

Ханов Н.И.

2009 г.

Приборы измерения геометрических параметров многофункциональные Константа Кб Внесены в Государственный ресеть средств измерений Регистрационный № ५५५७ – 10 Взамен №

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4276-017-27449627-03.

назначение и область применения

Приборы измерения геометрических параметров многофункциональные Константа К6 (далее приборы) предназначены для:

- измерения толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;
- измерения толщины диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях;
- измерения толщины покрытий электролитического никеля на ферромагнитных основаниях;
- измерения толщины гальванических покрытий на ферро- и неферромагнитных основаниях;
- измерения толщины неферромагнитных покрытий на внутренних поверхностях труб из ферромагнитных материалов;
- измерения толщины диэлектрических покрытий на внутренних поверхностях труб из неферромагнитных материалов;
- измерения удельной электрической проводимости материалов;
- измерения глубины пазов;
- индикации температуры поверхности металла;
- индикации температуры воздуха, влажности воздуха, точки росы.

Область применения: в машиностроении, судостроении и других областях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Работа приборов основана на вихретоковом фазовом, вихретоковом параметрическом и импульсном индукционном принципах получения первичной информации.

Приборы состоят из блока обработки информации и преобразователей.

Блок обработки информации состоит из корпуса, на верхней крышке которого расположена клавиатура, а на торцевой поверхности — разъем для подключения преобразователей. Также на блоке обработки информации расположен дисплей, на котором отображаются результаты измерений.

Питание приборов осуществляется от 2 элементов питания или 2 аккумуляторных батарей, устанавливаемых в расположенный в нижней части блока обработки информации батарейный отсек.

Измерение толщины покрытий выполняется с помощью преобразователей:

ИДО- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;

ИДОК- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;

ИД1- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;

- ИД2- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;
- ИД3- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;
- ДА1- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;
- ДА2- неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях;
- ПД0- диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях;
- ПД1- диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях;
- ПД2- диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях;
- ПДЗ- диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях;
- ПД4— диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях:
- ПД6— диэлектрических покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях;
- ФД1-покрытий электролитического никеля на ферромагнитных основаниях;
- ФДЗ- гальванических покрытий на ферро- и неферромагнитных основаниях.
- ИД1Т, ИД2Т, ИД3Т неферромагнитных покрытий на внутренних поверхностях труб из ферромагнитных материалов.
- ПД1Т, ПД2Т, ПД3Т диэлектрических покрытий на внутренних поверхностях труб из электропроводящих неферромагнитных материалов.

Измерение глубины пазов обеспечивается преобразователем ДШ1.

Для измерения удельной электрической проводимости материалов используется преобразователь Φ Д2.

Индикация температуры поверхности металла обеспечивается преобразователем КД2.

Индикация температуры воздуха, влажности воздуха, точки росы - ДВТР. В комплект поставки дополнительно входят программное обеспечение Constanta-data для передачи и обработки данных, комплект мер толщины покрытий и образцы ферромагнитного и неферромагнитного оснований.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерений толщины покрытий, мм:	
для преобразователя ИД0	0-0,1;
для преобразователя ИДОК	0-0,1;
для преобразователя ИД1, ИД1Т	0-0,3;
для преобразователя ИД2, ИД2Т	0-2;
для преобразователя ИДЗ, ИДЗТ	0-5;
для преобразователя ДА1	0-70;
для преобразователя ДА2	0-120;
для преобразователя ПД0	0-0,3;
для преобразователя ПД1, ПД1Т	0-2;
для преобразователя ПД2, ПД2Т	0-12;
для преобразователя ПДЗ, ПДЗТ	0-30;
для преобразователя ПД4	0-70;
для преобразователя ПД6	0-120;
для преобразователя ФД1, ФД3	0-0,1.
2. Диапазон измерений глубины пазов, мм	,
для преобразователя ДШ1	0-0,3.

```
3. Диапазон измерений удельной электрической проводимости
материалов, МСм/м
                                                                 0.5 - 60.
для преобразователя ФД2
4. Диапазон показаний температуры поверхности металла, °С
для преобразователя КД2
                                                                от -10 до +70.
5. Диапазон показаний температуры воздуха,
влажности воздуха, точки росы обеспечивается
преобразователем ДВТР
- в диапазоне температуры воздуха, °C
                                                                от -10 до +70;
- в диапазоне влажности воздуха, %
                                                                 5-95.
6. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при
измерении толщины покрытий, мм:
для преобразователя ИД0
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИДОК
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИД1, ИД1Т
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИД2, ИД2Т
                                                                \pm(0,02h+0,002);
для преобразователя ИДЗ, ИДЗТ
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ДА1
                                                                \pm(0.03h+0.1);
для преобразователя ДА2
                                                                \pm(0.05h+0.1);
для преобразователя ПДО
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ПД1, ПД1Т
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ПД2, ПД2Т
                                                                \pm(0.02h+0.1);
для преобразователя ПДЗ, ПДЗТ
                                                                \pm(0.03h+0.1);
для преобразователя ПД4
                                                                \pm(0,03h+0,1);
для преобразователя ПД6
                                                                \pm(0.05h+0.1);
для преобразователя ФД1,ФД3
                                                                \pm(0.02h+0.002).
где h- измеряема величина, мм.
7. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении
глубины пазов, мм:
для преобразователя ДШ1
                                                                \pm(0,03h+0,002),
где h - измеряемая величина, мм.
8. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении
удельной электрической проводимости (для преобразователя ФД2), %
       - в диапазоне от 0,5 до 5 МСм/м
                                                                         ±7;
       - в диапазоне свыше 5 до 60 МСм/м
9. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении
температуры от 0 до плюс 15 °C и от плюс 25 до плюс 40 °C:
-при измерении толщины покрытий, мм
для преобразователя ИД0
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИДОК
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИД1, ИД1Т
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИД2, ИД2Т
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ИДЗ, ИДЗТ
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ДА1
                                                                \pm(0.03h+0.1);
для преобразователя ДА2
                                                                \pm(0,05h+0,1);
для преобразователя ПДО
                                                                \pm(0,02h+0,002);
для преобразователя ПД1, ПД1Т
                                                                \pm(0.02h+0.002);
для преобразователя ПД2, ПД2Т
                                                                \pm(0,02h+0,1);
```

```
для преобразователя ПДЗ, ПДЗТ
                                                              \pm(0.03h+0.1);
для преобразователя ПД4
                                                              \pm(0.03h+0.1);
для преобразователя ПД6
                                                              \pm(0.05h+0.1);
для преобразователя ФД1,ФД3
                                                              \pm(0.02h+0.002),
где h- измеряемая величина, мм
-при измерении глубины пазов, мм
для преобразователя ДШ1
                                                               \pm(0.03h+0.002)
где h- номинальное значение глубины паза, мм.
10. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при изменении
температуры от 0 до плюс 15 °C и от плюс 25 до плюс 40 °C:
- при измерении удельной электрической проводимости, %
для преобразователя ФЛ2
                                                             ± 5.
11. Габаритные размеры, мм, не более:
- блока обработки информации
                                                             120x60x25;
- преобразователей
ИД0
                                                            Ø10x90;
ИД0К
                                                            Ø8x90;
иді, идіт
                                                            Ø9x35;
ид2, ид2Т
                                                            Ø20x60;
идз, идзт
                                                            Ø25x70;
ПДО
                                                            Ø20x70;
ПД1, ПД1Т
                                                            Ø20x65;
ПД2, ПД2Т
                                                            Ø20x65;
ПДЗ, ПДЗТ
                                                            Ø25x70:
ПД4
                                                            Ø60x50:
ПД6
                                                            Ø150x75;
ДА1
                                                            35x35x140:
ДА2
                                                            35x35x180;
ДШ1
                                                            \emptyset20x70;
ФД1
                                                            Ø15x110;
ФД2
                                                            Ø15x110;
ФД3
                                                            Ø15x110;
КД2
                                                           Ø20x55;
ДВТР
                                                            Ø55x120.
12. Масса, кг, не более
-блока обработки информации
                                                            0,125;
-преобразователей:
ИД0
                                                            0,03;
ИД0К
                                                            0,03;
ИД1, ИД1Т
                                                            0,03;
ид2, ид2Т
                                                            0,05;
идз, идзт
                                                            0,06;
ПДО
                                                            0,05;
ПД1, ПД1Т
                                                            0,04;
ПД2, ПД2Т
                                                            0,04;
пдз, пдзт
                                                            0,06;
ПД4
                                                            0,2;
ПД6
                                                            0,2;
ДА1
                                                            0,4;
ДА2
                                                            0,6;
ДШ1
                                                            0,06;
```

ФД1	0,03;
ФД2	0,03;
ФД3	0,03;
КД2	0,03;
ДВТР	0,06.
12. Условия эксплуатации:	
- диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от -10 до +40;
- диапазон температуры окружающего воздуха	
для преобразователей КД2 и ДВТР, °С	от -10 до +70;
- диапазон атмосферного давления, кПа	от 96 до 104;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температу	rpe + 30 °C.
13. Минимальный внутренний радиус контролируемых тр	~
- для преобразователей ИД1Т, ИД2Т, ИД3Т	9;
- для преобразователей ПД1Т, ПД2Т, ПД3Т	40.
14. Напряжение питания, В	от 1,0 до 1,5.
15. Средний срок службы, лет, не менее	10.

знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится методом металлографии на лицевую панель прибора прибора и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Наименование изделия	Количество, шт.
1	2
1. Прибор измерения геометрических параметров	1
многофункциональный Константа Кб в составе:	
1.1. Блок обработки информации	1
1.2. Преобразователи*	1
ИД0	
идок	
ИД1	
ИД1Т	
ид2	
ид2т	
идз	
идзт	
ПД0	
пд1	
пдіт	
пд2	
пдет	
пдз	
пдзт	
ПД4	
пд6	
ДА1	
ДА2	·
дш1	,
ФД1	
ФД2	

. 1	2
ФД3 КД2 ДВТР	
2. Комплект мер толщины покрытий	1
3. Образец ферромагнитного основания *	1
4. Образец неферромагнитного основания *	1
5. Элемент питания MN2400 LR03 (AAA) или батарея аккумуляторная NiMH LR03 (AAA)	2
6. Зарядное устройство	1
7. Кабель связи с компьютером по каналу USB	1
8. Диск со служебной программой для передачи данных в компьютер и статистической обработки Constanta-data	1
9. Футляр	1
10. Руководство по эксплуатации	1
11. Методика поверки МП 2512-0023-2009	1
* Прибор может быть укомплектован любыми из преобразопо требованию заказчика.	вателей и из образцов оснований

ПОВЕРКА

Приборы подлежат поверке в соответствии с документом «Приборы измерения геометрических параметров многофункциональные Константа Кб. Методика поверки. МП 2512-0023-2009», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в декабре 2009 г. Основными средствами поверки являются: плоскопараллельные концевые меры длины 3-го разряда ГОСТ 9038-90, меры толщины покрытий ELCOMETER 990 (Госреестр № 37535-08), меры толщины покрытий типа МП на МО, НТП на НТО, НТП на МО (Госреестр № 34825-07), штангенциркуль цифровой ГОСТ 166-89, прибор для поверки концевых мер длины и сортировки «Микрон-02» (Госреестр № 28824-05), стандартные образцы деталей на группы удельной электрической проводимости (сплавы на основе титана) комплект ГСО № 3447-89П/3458-89П, стандартные образцы удельной электрической проводимости (сплавы на основе меди) комплект ГСО № 3435-86/3446-86, стандартные образцы удельной электрической проводимости (сплавы на основе алюминия) комплект ГСО № 1395-90П/1412-90П, стандартные образцы удельной электрической проводимости (сплавы на основе меди) комплект ГСО № 4529-89/4536-89.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Р 50.2.006-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины покрытий в диапазоне от 1 до 20000 мкм».

ТУ 4276-017-27449627-03. Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа Кб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип приборов измерения геометрических параметров многофункциональных Константа К6 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ЗАО «КОНСТАНТА»

Адрес: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д.29, литер О

Тел./Факс: (812)448-50-25

Генеральный директор ЗАО "КОНСТАНТА"

В.А. Сясько