

**Приложение к свидетельству  
№ 42275 об утверждении типа  
средств измерений**

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП  
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



Измерители иммитанса Е7-25	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 46511-10 Взамен №
----------------------------	---

Выпускаются по ТУ ВУ 100039847.090-2008

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Измерители иммитанса Е7-25 предназначены для измерения емкости, индуктивности, активного и реактивного сопротивления, активной и реактивной проводимости, тангенса угла потерь, добротности, модуля комплексного сопротивления и проводимости, угла фазового сдвига комплексного сопротивления и тока утечки электрорадиоэлементов (ЭРЭ) в диапазоне частот от 25 Гц до 1 МГц.

Область применения - в лабораториях, на предприятиях при входном и производственном контроле ЭРЭ, в ремонтных мастерских для измерения электрических параметров ЭРЭ, измерения неэлектрических величин с применением измерительных преобразователей неэлектрических величин в одну из измеряемых прибором величин, для научных исследований.

### **ОПИСАНИЕ**

В основу работы прибора положен метод вольтметра-амперметра.

Напряжение рабочей частоты с генератора поступает через измеряемый объект на преобразователь, который формирует два синусоидальных напряжения (пропорциональное току, протекающему через объект и пропорциональное напряжению на объекте), преобразующиеся в цифровую форму. Значение измеряемых параметров определяется расчетным путем и отображается на графическом индикаторе.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Прибор измеряет следующие параметры:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - индуктивность          | $L_p, L_s;$ |
| - емкость                | $C_p, C_s;$ |
| - активное сопротивление | $R_p, R_s;$ |

- реактивное сопротивление	$X_s, X_p;$
- активную проводимость	$G_p, G_s;$
- реактивную проводимость	$B_p, B_s;$
- тангенс угла потерь (фактор потерь)	$D;$
- добротность	$Q;$
- модуль комплексного сопротивления	$ Z ;$
- модуль комплексной проводимости	$ Y ;$
- угол фазового сдвига комплексного сопротивления	$\phi;$
- ток утечки	$I$

Примечание:  $L_p, C_p, R_p, G_p, X_p, B_p$  ( $L_s, C_s, R_s, X_s, B_s$ ) – измеряемые параметры при параллельной (последовательной) схеме замещения.

Диапазоны измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Диапазон измерений
$R_s, R_p, X_s, X_p,  Z $	От $10^{-5}$ до $10^9$ Ом
$L_s, L_p$	От $10^{-11}$ до $10^4$ Гн
$C_s, C_p$	От $10^{-15}$ до 1 Ф
$G_p, G_s, B_p, B_s,  Y $	От $10^{-11}$ до $10^4$ См
$D, Q$	От $10^{-4}$ до $10^4$
$\phi$	От минус $180^\circ$ до плюс $180^\circ$
$I$	От $10^{-7}$ до $10^{-3}$ А

Классы точности: С и М по ГОСТ 25242-93.

Допускаемая относительная погрешность установки частоты, не более  $\pm 0,02\%$ .

Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения модуля комплексного сопротивления при высоком уровне напряжения измерительного сигнала и нормальной скорости измерения соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

При низком уровне напряжения измерительного сигнала или в режиме быстрых измерений пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения модуля комплексного сопротивления равны утроенной погрешности,

в таблице 2.

Таблица 2

Предел измерений $ Z $		Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения модуля комплексного сопротивления, $\delta_Z$ , %, при частотах			
		25 - 99 Гц	100 - 999 Гц	1 кГц	10 - 100 кГц
10 MΩ	$\pm[1+0,2( Z /10^6 - 1)]$	$\pm[0,5+0,1( Z /10^6 - 1)]$	$\pm[0,5+0,1( Z /10^6 - 1)]$	—	—
1 MΩ	$\pm[1+0,1( Z /10^5 - 1)]$	$\pm[0,3+0,03( Z /10^5 - 1)]$	$\pm[0,2+0,02( Z /10^5 - 1)]$	$\pm[0,5+0,1( Z /10^5 - 1)]$	—
100 kΩ	$\pm[0,5+0,05( Z /10^4 - 1)]$	$\pm[0,2+0,02( Z /10^4 - 1)]$	$\pm[0,15+0,01( Z /10^4 - 1)]$	$\pm[0,3+0,03( Z /10^4 - 1)]$	$\pm[1+0,2( Z /10^4 - 1)]$
10 kΩ	$\pm[0,5+0,05( Z /10^3 - 1)]$	$\pm[0,2+0,02( Z /10^3 - 1)]$	$\pm[0,15+0,01( Z /10^3 - 1)]$	$\pm[0,2+0,02( Z /10^3 - 1)]$	$\pm[0,5+0,05( Z /10^3 - 1)]$
1 kΩ	$\pm[0,5+0,05( Z /10^2 - 1)]$	$\pm[0,2+0,02( Z /10^2 - 1)]$	$\pm[0,15+0,01( Z /10^2 - 1)]$	$\pm[0,2+0,02( Z /10^2 - 1)]$	$\pm[3+0,5( Z /10^2 - 1)]$
100 Ω	$\pm[0,5+0,05(10^2/ Z  - 1)]$	$\pm[0,2+0,02(10^2/ Z  - 1)]$	$\pm[0,15+0,01(10^2/ Z  - 1)]$	$\pm[0,2+0,02(10^2/ Z  - 1)]$	$\pm[0,5+0,05(10^2/ Z  - 1)]$
10 Ω	$\pm[1+0,1(10/ Z  - 1)]$	$\pm[0,3+0,03(10/ Z  - 1)]$	$\pm[0,3+0,03(10/ Z  - 1)]$	$\pm[0,3+0,03(10/ Z  - 1)]$	$\pm[1+0,1(10/ Z  - 1)]$
1 Ω	$\pm[1+0,2(1/ Z  - 1)]$	$\pm[0,5+0,1(1/ Z  - 1)]$	$\pm[0,5+0,1(1/ Z  - 1)]$	$\pm[0,5+0,1(1/ Z  - 1)]$	$\pm[1+0,2(1/ Z  - 1)]$

Примечание –  $|Z|$  – измеренное значение модуля комплексного сопротивления, Ом.

Пределы измерений  $|Z|$  соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Предел измерений $ Z $	Значение, Ом, при частотах			
	25 - 1 кГц	1 - 10 кГц	10 - 100 кГц	100 кГц - 1 МГц
10 МОм	$0,95 \cdot 10^6 - 10^9$	—	—	—
1 МОм	$0,95 \cdot 10^5 - 1,05 \cdot 10^6$	$0,95 \cdot 10^5 - 10^8$	—	—
100 кОм	$0,95 \cdot 10^4 - 1,05 \cdot 10^5$	$0,95 \cdot 10^4 - 10^7$	—	—
10 кОм	$0,95 \cdot 10^3 - 1,05 \cdot 10^4$			$0,95 \cdot 10^3 - 10^6$
1 кОм	$0,95 \cdot 10^2 - 1,05 \cdot 10^4$			
100 Ом	9,5 - 10,5			
10 Ом	0,95 - 10,5			$10^{-4} - 10,2$
1 Ом	$10^{-5} - 1,05$			—

Пределы допускаемой основной погрешности измерения  $R_p$ ,  $R_s$ ,  $L_p$ ,  $L_s$ ,  $C_p$ ,  $C_s$ ,  $X_s$ ,  $G_p$ ,  $D$ ,  $Q$ ,  $\phi$ ,  $I$  соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Измеряемый параметр	Значение D, Q	Пределы допускаемой основной погрешности измерения
Y	—	$\delta_Y = \delta_Z$
$R_s$ , $R_p$ , $G_p$	$Q \leq 0,1$	$\delta_R = \delta_G = \delta_Z$
	$Q > 0,1$	$\delta_R = \delta_G = \delta_Z \cdot (1 + Q)$
$L_s$ , $L_p$	$D \leq 0,1$	$\delta_L = \delta_Z$
	$D > 0,1$	$\delta_L = \delta_Z \cdot (1 + D)$
$C_s$ , $C_p$	$D \leq 0,1$	$\delta_C = \delta_Z$
	$D > 0,1$	$\delta_C = \delta_Z \cdot (1 + D)$
$X_s$ , $B_p$ , $B_s$	$D \leq 0,1$	$\delta_X = \delta_B = \delta_Z$
	$D > 0,1$	$\delta_X = \delta_B = \delta_Z \cdot (1 + D)$
D	$D \leq 1$	$\Delta_D = (\delta_Z / 100 \%) \cdot (1 + 10D)$
	$D > 1$	$\delta_D = \delta_Z \cdot (10 + D)$
Q	$Q > 1$	$\delta_Q = \delta_Z \cdot (10 + Q)$
	$Q \leq 1$	$\Delta_Q = (\delta_Z / 100 \%) \cdot (1 + 10Q)$
$\phi$	—	$\Delta_\phi = (\delta_Z / 1 \%) \cdot 1^\circ$
I	—	$\delta_I = \pm(3 + 50 \text{ мА/}I) \%$

Примечание: Значение  $\delta_Z$  определяют из таблицы 2.

Пределы допускаемой относительной погрешности установки рабочей частоты  $\pm 0,02 \%$ .

Напряжение измерительного сигнала 40 мВ – низкий уровень и 0,7 В – высокий уровень.

Диапазон установки напряжения смещения от 0 до 60 В.

Перекрытие пределов измерений  $|Z|$  не менее 5 %.

Время одного измерения без времени выбора предела измерений (длительность цикла запуска) при частоте измерительного сигнала 1 кГц должно быть не более 1 с в режиме «Норма», и не более 0,1 с в режиме «Быстро».

Напряжение питания от сети переменного тока (230±23) В, 50 Гц.

Мощность, потребляемая прибором от сетевого адаптера не более 10 Вт.  
Масса прибора не более 0,8 кг.

Габаритные размеры прибора не более 220x109x35 мм.

Прибор по устойчивости и прочности при климатических воздействиях удовлетворяет требованиям, установленным для приборов группы 3 ГОСТ 22261-94.

### Условия применения:

Время установления рабочего режима, мин.	15
Время непрерывной работы, ч, не менее	16
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	15 000
Средний срок службы, лет, не менее	5

Прибор обеспечивает контроль процентного отклонения измеряемых L, C, R параметров от заданной величины.

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на шильд, расположенный на задней панели прибора, методом офсетной печати и на эксплуатационную документацию типографским методом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Измеритель иммитанса Е7-25	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Устройство присоединительное УП-1	1 шт.
Устройство присоединительное УП-2	1 шт.
Кабель интерфейсный	1 шт.
Руководство по эксплуатации УШЯИ.411218.015 РЭ	1 экз.
Методика поверки МРБ МП.1806–2008	1 экз.

ПОВЕРКА

Проверка измерителей иммитанса Е7-25 проводится в соответствии с документом МРБ МП.1806–2008 «Измеритель иммитанса Е7-25. Методика поверки», согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в декабре 2010 г.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:  
набор мер сопротивления эталонных Н2-1;  
меры емкости Р597;  
меры малой емкости образцовые КМЕ-11;  
набор мер емкости образцовых Е1-3;  
магазины емкости М1000 и М10000;  
меры индуктивности Р5105-Р5115 и Р593;  
меры добротности Е1-13;

составные меры тангенса угла потерь, больших значений сопротивления и индуктивности по ГОСТ 8.294-85;  
резисторы С2-29.

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.019-85. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений тангенса угла потерь.

ГОСТ 8.028-86 Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления.

ГОСТ 8.029-80 Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений индуктивности.

ГОСТ 8.371-80 Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений электрической емкости.

ГОСТ 8.498-98 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической добротности.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин.  
Общие технические условия.

ТУ BY 100039847.090-2008 «Измеритель иммитанса Е7-25. Технические условия».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Измеритель иммитанса Е7-25» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель: ОАО «МНИПИ», 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73

Телефон: (017)262-21-79, факс:(017)2628881

Электронная почта: E-mail: oaomnipi@mail.belpak.by

Первый заместитель генерального  
директора ОАО «МНИПИ»

А.А. Володкович



» 2011 г.