

СОГЛАСОВАНО

Зам.директора УНИИМ

И.Е.Добровинский

2002г.

Влагомеры "Фауна -ВК"	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 23695-02
	Взамен № _____

Выпускаются по ГОСТ 29027-91 и техническим условиям
РКГЯ 2.844.003 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагомеры « Фауна-ВК» предназначены для измерения влажности зернопродуктов (крупы): пшена, гречневой, перловой, ячменной, манной, пшеничной, кукурузной, рисовой и др. в условиях зерноперерабатывающих предприятий при хранении зернопродуктов, а также на других предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.

Влагомеры могут быть использованы для измерения влажности других зернопродуктов и веществ при их дополнительной градуировке, разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ).

Области применения влагомера:
сельское хозяйство,
пищевая промышленность

ОПИСАНИЕ

Влагомер реализует диэлькометрический (емкостной) метод измерения влажности и представляет собой микропроцессорный прибор, обеспечивающий вывод на жидкокристаллический знаковый индикатор процентного содержания влажности и названия контролируемых зернопродуктов (крупы), автоматическое отключение процесса измерения и подачу сигнала на замену разряженной батареи питания.

Конструктивно влагомер выполнен в виде переносного прибора со встроенным датчиком. Внутри корпуса расположен микропроцессор и элементы измерительного преобразователя. На передней панели находятся

знаковый индикатор и кнопка включения и выбора зернопродуктов. Снизу корпуса находится отсек для батареи питания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерения влажности (массовой доли влаги), %.	от 9 до 17
2. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности влагомера, %.	±1,0
При индивидуальной градуировке на конкретный тип крупы, %	±0,6
3. Время единичного измерения, с	15
4. Питание автономное, В	9
5. Габаритные размеры, мм	191x104x56
6. Масса, кг	0,33
7. Полный средний срок службы, лет с.	12
8. Средняя наработка на отказ, ч не менее (ч)	25000

Условия эксплуатации влагомера, при которых обеспечиваются нормированные метрологические характеристики:

температура окружающего воздуха, °Cот 5 до 40
относительная влажность воздуха, %.....от 30 до 80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель влагомера фотолитографическим способом и печатается в верхней части титульного листа руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

. Обозначение	Наименование	Количество	Примечания
РКГЯ 2.844.003	Влагомер "Фауна -ВК"	1	
РКГЯ 2.844.003 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	

ПОВЕРКА

Проверка влагомера крупы "ФАУНА -ВК" производится по МИ 1970-89 "ГСИ. Влагомеры зерна диэлькометрические. Методы поверки" (п 5.5.3) Основные средства используемые при поверке:

Установка вакуумно-тепловая образцовая (рабочий эталон) для измерения влажности зерна и зернопродуктов УВТО по ГОСТ 8.432-81.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 29027-91 "Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний".
ТУ РКГЯ 2.844.003 .Влагомер "Фауна -ВК". Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влагомер "Фауна -ВК" соответствует требованиям ГОСТ 29027-91 и ТУ РКГЯ 2.844.003.

Изготовитель: ООО фирма "ЛЕПТА"
Адрес: 142290, г. Пущино, Московская обл., а/я 158

